











cod. 94288



A		X10
B		X16
C		X12
D		X2
E		X4
F		X8
G		X1



Verificare con attenzione la corrispondenza (vedi tabella) prima di procedere all'assemblaggio.
Check carefully the correspondence (see table) before proceeding with the assembly.
Verifique cuidadosamente la correspondencia (ver tabla) antes de proceder con el montaje.

DISTRIBUZIONE

FERRITALIA SOC. COOP.
Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA
www.ferritalia.it