

L'importatore: **Ferritalia Società Cooperativa**
Via Longhin 71 – 35129 Padova - Italia

Distributore del marchio **Maurer e Maurer Plus**,
dichiara sotto la propria responsabilità che le ginocchiere di protezione

Codice 93054 – 2SEA22

E' un dispositivo di protezione individuale di categoria II da utilizzare per la protezione delle ginocchia ed è conforme alle disposizioni del regolamento Europeo EU 2016/425 e delle seguenti norme armonizzate:

EN 14404:2004+A1:2010 Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata

L'organismo notificato ANCCP CERTIFICATION AGENCY srl Via dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI) – Italia (Notified Body No: 0302) ha eseguito l'esame EU di tipo ed ha emesso il certificato No. PPE-711-15709-Cert

Padova, 27 Agosto 2021

Paolo Lain
FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo

El importador: **Ferritalia Società Cooperativa**
Via Longhin 71 - 35129 Padua - Italia

Distribuidor de la marca **Maurer y Maurer Plus**,
Declara bajo su responsabilidad que las rodilleras protectoras

Código 93054 – 2SEA22


Es un dispositivo de protección personal de categoría II que se utiliza para para la proteccion de rodillas y cumple con las disposiciones de la regulación europea EU 2016/425 y las siguientes normas armonizadas:

EN 14404:2004+A1:2010 Protectores de rodilla para trabajar en posición de rodillas

El organismo notificado ANCCP CERTIFICATION AGENCY srl Via dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI) – Italia (Notified Body No: 0302) ha realizado el examen de tipo UE y ha emitido el certificado No. PPE-711-15709-Cert

Padova, 27 Agosto 2021

Paolo Lain

FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo