

L'importatore: **Ferritalia Società Cooperativa**
Via Longhin 71 – 35129 Padova - Italia

Distributore del marchio **Maurer**,
dichiara sotto la propria responsabilità che il guanto

codici – 97683 (TG.8) – 97684 (TG.9) – 97685 (TG.10) – Art 2AYH37H

È un dispositivo di protezione da utilizzare per proteggere da rischi di categoria II ed è conforme alle disposizioni delle seguenti norme:

EN 420: 2003+A1:2009
Regolamento EU 2016/425
EN 388:2016



EN 388:2016



3131X

L'organismo notificato numero 2797 BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 Amsterdam, The Netherlands ha eseguito l'esame EU di tipo ed ha emesso il certificato n. CE 719085

Padova, 27 Agosto 2021

Paolo Lain
FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo

El importador: **Ferritalia Società Cooperativa**
Via Longhin 71 - 35129 Padua - Italia

Distribuidor de la marca **Maurer**,
Declara bajo su responsabilidad que el guante

Códigos - 97683 (TG.8) – 97684 (TG.9) – 97685 (TG.10) – Art 2AYH37H

Es un dispositivo de protección que se utiliza para protegerse contra los riesgos de la categoría II y cumple con las disposiciones de las siguientes normas:

EN 420: 2003+A1:2009
Regolamento EU 2016/425
EN 388:2016



EN 388:2016




3131X

Número de organismo notificado 2797 BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 Amsterdam, Países Bajos ha realizado el examen de tipo UE y ha emitido el certificado no. CE 719085

Padova, 27 Agosto 2021

Paolo Lain

FERRITALIA S.c.r.l.


Direttore Operativo