

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(secondo le disposizioni del Reg. UE 2016/425 - All. IX)



L'importatore: **Ferritalia Società Cooperativa**
Via Longhin 71 – 35129 Padova - Italia

Distributore del marchio **Maurer e Maurer Plus**,
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la calzatura di sicurezza

codice - 95150_95151_95152_95153_95154_95155_95156_95157_95158 – ART 9515

È un dispositivo di protezione individuale da utilizzare per proteggere da rischi di categoria II ed è conforme alle disposizioni delle seguenti norme armonizzate:

EN ISO 20345: 2011 per quanto riguarda i requisiti specifici per calzature di sicurezza
Regolamento EU 2016/425

Il livello di protezione della calzatura è S1P-HRO SRC

L'organismo notificato numero 2575 (INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) ha eseguito l'esame EU di tipo ed ha emesso il certificato n. LECFI00375085

Padova, 14 Settembre 2021

Paolo Lain
FERRITALIA S.c.r.l.

Direttore Operativo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(secondo le disposizioni del Reg. UE 2016/425 - All. IX)



El importador: **Ferritalia Società Cooperativa**
Via Longhin 71 - 35129 Padua - Italia

Distribuidor de la marca **Maurer y Maurer Plus**,
Declara bajo su exclusiva responsabilidad que el calzado de seguridad

Códigos - 95150_95151_95152_95153_95154_95155_95156_95157_95158 – ART 9515

Es un dispositivo de protección individual que se utiliza para protegerse contra los riesgos de la categoría II y cumple con las disposiciones de las siguientes normas:

EN ISO 20345:2011 respecto a los requisitos específicos para el calzado de seguridad
Regolamento EU 2016/425


El nivel de protección del calzado es S1P-HRO SRC

Número de organismo notificado 2575 (INTERTEK Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) ha realizado el examen de tipo UE y ha emitido el certificado no. LECFI00375085

Padova, 14 Septiembre 2021

Paolo Lain

FERRITALIA S.c.r.l.


Direttore Operativo